

Czujniki

Roboty mobilne

Wstęp

- Czujniki są wyposażone układ elektroniczny, który pełni funkcję przetwornika analogowo-cyfrowego, układu pośredniczącego z systemem sterowania robota i sterownika czujnika.
- Układy sterujące komunikują się z urządzeniami robota za pomocą standardowych portów komunikacyjnych: RS-232, RS-485, CAN, Ethernet, I²C, ...

Podział czujników

• Ze względu na rodzaj wielkości, która jest mierzona:

- elektryczne,
- nieelektryczne.

• Ze względu na złożoność wyniku pomiaru:

- wieloparametrowe,
- jednparametrowe.

• Ze względu na umieszczenie czujników:

- pokładowe,
 - pozapokładowe (najczęściej stacjonarne).
- Ze względu na umiejscowienie źródła mierzonego parametru:
- wewnętrzne (z wyłączeniem rozpoznających stan robota względem otoczenia),
 - czujniki rozpoznające otoczenie,
 - inne.

Podział czujników

- Czujnikiewnętrzne:
 - czujniki względnych parametrów kinematycznych,
 - czujniki służące do samolokalizacji,
 - czujniki bezwzględnych parametrów kinematycznych
 - czujniki parametrów siłowych
 - inne (np. czujniki parametrów elektrycznych)
- Czujnikirozpoznające otoczenie:
 - czujniki dotykowe,
 - czujniki akustyczne,
 - czujniki optyczne zbliżeniowe
 - czujniki laserowe,
 - czujniki wizyjne,
 - czujniki służące do samolokalizacji.

Czujniki wewnętrzne



- Czujniki względnych parametrów kinematycznych,
- Czujniki służące do samolokalizacji,
- Czujniki bezwzględnych parametrów kinematycznych,
- Czujniki parametrów siłowych,
- Inne (np. czujniki parametrów elektrycznych).

Czujniki względnych parametrów kinematycznych

- Pomiar względnych parametrów kinematycznych elementów ruchomych:
 - zmian położenia kątowego silników napędzających lub/i kół jezdnych,
 - zmian położen poszczególnych elementów, np. wysokości wysunięcia zawieszenia koła
 - zmian względnego położenia kątowego zestawów kołowych, wózków oraz innych elementów konstrukcji robota.
- Informacja o położeniu (czujniki absolutne) lub o zmianach położenia (czujniki przyrostowe).
- Prędkość: różniczkowanie położenia w czasie lub bezpośrednio: np. prądnica tachometryczna, czujniki indukcyjne lub czujniki pojemnościowe.
- Przyspieszenie kątowe: przez różniczkowanie prędkości kątowej lub bezpośredni, z użyciem akcelerometrów (uwaga na drgania w czasie jazdy)

Przetworniki obrotowo-impulsowe

Enkodery
inkrementalne i
absolutne



Inne przetworniki użyywane jako czujniki położenia

- Przetworniki magnetyczne (magnetorezystancyjne)
- Przetworniki hallotronowe
- Rzadziej: indukcyjne, pojemnościowe i potencjometryczne
- Największa dokładność - czujniki parametrów kinematycznych ruchu obrotowego na wałach silników.
- Niekiedy bardziej celowe połączenie przetwornika pomiarowego z **kolem napędowym** (gdy nie ma możliwości zamontowania przetwornika na wale silnika, gdy luzy i niedokładności przekładni nie pozwalają na precyzyjny pomiar parametrów kinematycznych)
- Dane wykorzystywane w układach sprzężenia zwrotnego modułów regulacji położenia lub/i prędkości napędów i do samolokalizacji, zwanej odometrią

Czujniki samolokalizacyjne


- **Samolokalizacja:** zliczeniowa i względna.
- Samolokalizacja **zliczeniowa**:
 - obliczane jest bieżące położenie robota na podstawie danych o poprzednim jego położeniu oraz o zmianie parametrów kinematycznych w czasie od wykonania pomiaru do wyznaczenia poprzedniego położenia;
 - założenie: poprzednie oszacowanie położenia robota było bezbłędne;
 - wada: kumulowanie się błędów
 - zaleta: możliwość wykorzystania danych z czujników bezpośrednio mierzących parametry kinematyczne robota
- **Samolokalizacja względna:** pomiar położenia robota względem wybranych elementów otoczenia (GPS, inne)

Czujniki bezwzględnych parametrów kinematycznych

- Do określenia parametrów bezwzględnego położenia robota oraz pierwszej i drugiej pochodnej położenia
- Czujniki te można traktować jako wewnętrzne wtedy, gdy ich działanie nie jest wspomagane zewnętrznymi urządzeniami, lecz wykorzystują pole grawitacyjne lub pole magnetyczne Ziemi.
- Mogą to być:
 - akcelerometry
 - inklinometry
 - kompasy
 - żyrroskopy (giroskopy).

Akcelerometry


- Akcelerometry wieloosiowe, do pomiaru wszystkich składowych przyspieszeń liniowych oraz kątowych
- Miniaturyzacja akcelerometrów oraz ich coraz niższy koszt – powszechnie wykorzystywane i w robotach.
- Budowa: miniatura masa, zamocowana na sprezystycznych belkach – elektroda w układzie kondensatora pomiarowego, pomiar wspomagany mikroprocesorem



Inklinometry

- Służą do pomiaru **odchylenia od pionu** (1D lub 2D)
- Umożliwiają pomiar **kąta** względem Ziemi niezależnie od umiejscowienia czujnika.
- Podstawowy element: wahadłko umieszczone w oleju w celu wy tłumienia drgań.
- Inklinometry **analogowe**: hallotron lub magnetorezyistor do pomiaru przemieszczenia wahadłka
- Inklinometry **optoelektroniczne**: wahadłko połączone z enkoderem optycznym.
- Inklinometry **pojemnościowe**: mikromechaniczny element krzemowy.
- Warunkiem dokładnego pomiaru pochylenia jest **skuteczne wy tłumienie drgań** o relatywnie dużej częstotliwości, które są charakterystyczne dla ruchu robotów mobilnych.

Inklinometr pojemnościowy



Kompasy z wyjściem elektronicznym

- Do określenia orientacji względem kierunku północnego, wyznaczanego przez pole magnetyczne Ziemi.
- Kompasy z igłą magnetyczną, której położenie jest odczytywane za pomocą układu optoelektronicznego.
- Kompasy z czujnikami hallotronowymi, które charakteryzują się wrażliwością na bardzo słabe pola magnetyczne.
- Sporym problemem jest dokładność kompasu, ponieważ ziemskie pole magnetyczne można łatwo zakłócić urządzeniami pokładowymi robota, np. silnikami czy przewodami prądowymi.
- Zakłócać pracę kompasu mogą również elementy konstrukcyjne robota, które zostały wykonane z materiałów feromagnetycznych.
- Warunkiem prawidłowej pracy kompasu jest **zaekranowanie** pól magnetycznych, generowanych przez podzespoły robota i urządzeń pracujących w pobliżu robota.


Kompasy cyfrowe



Giroskopy (żyrroskopy)


- Do wyznaczenia zmian położenia kątowego wzgldem położenia startowego.
- Urządzenia mechaniczne, z odpowiednio ułożyskowaną szybko wirującą masą, nie są stosowane w robotyce, ponieważ charakteryzują się dużą masą i rozmiarem, niewystarczającą dokładnością i dużym zużyciem energii.
- Giroksopy piezoelektryczne i hallotronowe: mierzy się parametry drgań małych elementów mechanicznych. Urządzenia tego typu są szeroko stosowane w modelarstwie lotniczym i wodnym, dlatego ich koszty są niewielkie. Spłytyka się giroskopy jedno-, dwu- i trójosiowe.

Zyroskop modelarski 3-osiowy



Żyroskopy optyczne


- Pomiar zmian długości fali świetlnej w pętli światłowodu.
- Obrot ukladu w płaszczyźnie pętli powoduje zmianę długości fali.
- Pomiar różnicę długości fal odbywa się na zasadzie interferencji promienia bezpośredniego z promieniem, który przeszedł przez pętlę; układ elementów optoelektronicznych liczy prążki interferencyjne.
- Znacznie trwalsze i dokładniejsze od mechanicznych.



Czujniki parametrów siłowych

- Pomiar sił lub momentów sił w układach napędowych - w celu uniknięcia przeciążenia robota, w celu pomiaru wartości siły, z jaką robot naciska na elementy otoczenia.
- Metoda: pomiar odkształceń badanego elementu robota i na tej podstawie obliczanie naprężeń, a następnie sił i momentów przenoszonych przez element.
- Pomiar odkształceń: tensometry oporowe lub półprzewodnikowe, wykorzystujące efekt piezorezyystywny
- Pomiar odkształceń z użyciem metod **optycznych**, za pomocą fotodiod różnicowych i kwaadrantowych.
- Pomiar za pomocą urządzeń, które wykorzystują efekt **piezoelektryczny** lub efekt **magnetrosprężysty**.

Siłomierz piezoresystywny




Czujniki momentu siły



Czujniki innych parametrów robota

- Pomiar parametrów układu zasilania: napięcie, natężenie i temperatura poszczególnych ogniw oraz całego zespołu baterii wraz z układem elektronicznym, który kontroluje pracę akumulatorów: oszacowanie stopnia naładowania, czasu pracy,
- Pomiar temperatury, napięcia i natężenia urządzeń wykonawczych robota, aby zapobiec uszkodzeniu silników i silowników z powodu ich przeciążenia; wyniki pomiarów można przeliczyć na parametry dynamiczne, czyli na siłę lub moment siły.
- Ze względu na ograniczenia warunków pracy urządzeń elektronicznych, które stanowią konstrukcję robota, może być konieczne sprawdzanie parametrów środowiskowych wewnętrznych robota, przede wszystkim temperatury oraz wilgotności.




Czujniki rozpoznające otoczenie

- Dotykowe
- Akustyczne
- Optyczne zbliżeniowe
- Laserowe
- Wizyjne
- Samolokalizacyjne
- Inne

Czujniki dotykowe

- Informacja o **fizycznym kontakcie robota z przeszkode** (informacja binarna lub wartość siły kontaktu)
- Wykonywane w formie **zderzaków** na układach spreżyn, z zamontowanymi mikrowyłącznikami.
- Stosuje się **optyczne** (odbiorcze) metody wykrywania ugięcia zderzaka.
- W celu wykrycia przeszkode w pewnej odległości od robota można zastosować elementy ze **sprzęystego drutu**, przypominające wyglądem czułki owadów.
- Czujniki dotykowe charakteryzują się **bardzo prostą** zasadą działania, co skutkuje niskim kosztem tych czujników przy bardzo dużej niezawodności.
- Rzadko spotyka się konstrukcje robotów bez zderzaków
- Wadą czujników dotykowych jest konieczność wejścia elementu robota w **kontakt fizyczny z przeszkode**, co może czynić tę informację bezużyteczną dla systemu sterowania robotem.

Czujnik siły kontaktu, zderzak




Czujniki akustyczne - sonary

- **Sonar:** zespół nadajnika i odbiornika ultradźwięków z możliwością pomiaru czasu od chwili wysłania fali ultradźwiękowej do chwili jej odebrania
- Odbiornik oczekuje na powrót **echą** fali odbitej od obiektu w okolicy robota i decyduje, czy amplituda sygnału powracającego jest wystarczająco duża, aby uznać echo za pochodzące od przeszkody robota


Sonary - podstawy działania

- Piezoelektryczny element drgający – nadawczo-odbiorczy lub osobno nadajnik i odbiornik
- Sterowanie – ok. 200V (separowane galwanicznie)
- Wzmacniacze sygnału odbieranego




Konstrukcje sonarów

- Pojedynczy przetwornik, który po wysłaniu fali jest przełączany w tryb odbioru i rejestruje echo
- Zestaw składający się z odrębnego urządzenia nadawczego i odbiorczego.
- Oddzielenie elementu nadawczego od odbiorczego: zwiększenie zasięgu czujnika poprzez zastosowanie większej liczby elementów nadawczych, mocowanych we wspólnej obudowie: zwiększa amplitudę fali wysyłanej i możliwość odbioru sygnału echo z większej odległości




Cykl pracy sonaru - pojedynczy przetwornik

1. Nadanie serii impulsów (np. 16) – 50kHz
2. Odczekanie chwili, aż ustana drgania płytki
3. Oczekiwanie na echo – wzmacnienie wzrasta z czasem




Tryby pracy sterownika sonaru

- Wykrywanie najbliższej przeszkoły
- Wykrywanie źródeł echo (przeszkód) oddalonych od siebie o co najmniej 3 cm w zakresie czułości (40cm – 10m)



Układ elektroniczny sonaru



Cechy sonarów

- **Maly zasięg** - do 10m. Pomiarы na większą odległość są obarczone zbyt dużym prawdopodobieństwem błędu.
- **Szeroki kąt widzenia** - czujnik wykrywa obiekty, które znajdują się w odległości kątowej do ok. 20 stopni od jego osi akustycznej, wartość ta może być różna w zależności od typu czujnika i waha się od ok. 10 stopni w odległości ok. 10m od czujnika do ok. 40 stopni w bezpośredniej bliskości czujnika.
- **Dokładność** wskazania czujnika – słaba i uzależniona od zmian szybkości rozchodzenia się dźwięku w powietrzu.
- Częste błędne wskazania, spowodowane powstawaniem echa po odbiciu od większej liczby powierzchni, niż jedna.
- Wady i ograniczenia czujników powodują, że są one coraz rzadziej stosowane. Niskie koszty i małe zużycie energii powoduje, że w prostych konstrukcjach niewielkich robotów mobilnych nadal się je spotyka.

Sonary – odbicie dźwięku







Figure 4.1: Crosstalk is a phenomenon in which one sonar picks up the echo from another. One can distinguish between a. direct crosstalk and b. indirect crosstalk.


Sonar - charakterystyka kątowa



Sonar - zakres kątowy działania



Pola martwe będące poza zasięgiem sonarów



Sonary przeznaczone do robotów





- Zasięg: 15cm - 6m
- Porty: I2C, szeregowy
- Rozdzielcość: 3 - 4cm
- Zasilanie: 5VDC (max 5.5VDC)
- Rozmiary: 24mm x 20mm x 17mm
- 25\$/szt.



- Zasięg: 3 cm - 6m
- Port I2C
- Rozdzielcość: 3 - 4cm
- Rozmiary: 43mm x 20mm x 17mm
- 59\$/szt.

Sonary do robotów




Czujniki optyczne zbliżeniowe (IR)

- Służą do wskazania przybliżonej odległości od czujnika do obiektu.
- Para: dioda świecąca i fotodioda, LED oświetla obiekt, a fotodioda rejestruje falę odbitą. Układ elektroniczny ocenia amplitudę fali świetlnej, rejestrowanej przez fotodiodę i szacuje odległość od odbijającego tą falę obiektu
- Mała dokładność
- Słaba odporność na zakłócenia – można poprawić stosując np. modulację




IR do sprawdzania podłoga



IR z triangulacją

- Lepsze rezultaty w szacowaniu odległości
- Układ elektroniczny, który oblicza odległość od obiektu, mierzy na kąt, pod jakim detektor obserwuje plamkę światła podczerwonego, emitowanego przez LED
- Dokładność czujników spada wraz ze wzrostem odległości od czujnika



Czujniki laserowe

- Znacznie dokładniejsze, niż akustyczne i optyczne zbliżeniowe.
- Emisja wiązki laserowej w podczerwieni i rejestracja odbicia tej wiązki od obiektów wokół robota.
- Wiązka laserowa jest zbieżna, jej obraz na obiektaach wokół robota to plamka o niewielkiej średnicy (kilka mm).
- Duża dokładność wyznaczenia kierunku, w którym odbywa się pomiar, a stożek czułości ma bardzo mały kąt wierzchołkowy.
- Dalmierze laserowe: duży zasięg i brak ruchomych elementów.



Czujnik laserowy - zasada działania

- Pomiar odległości na podstawie pomiaru przesunięcia fazowego




Figure 4.21: Relationship between outgoing and reflected waveforms, where x is the distance corresponding to the differential phase. (Adapted from [Woodbury et al., 1993].)

Skaner laserowy - modulacja częstotliwości




Figure 4.34: The received frequency curve is shifted along the time axis relative to the reference frequency [Everett, 1995].

Skanery laserowe

- Ruchome zwierciadło kieruje wiązkę laserową w różnych kierunkach.
- Skaner laserowy 2D - pomiar w płaszczyźnie zamocowania skanera.
- Skaner 3D - skierowanie wiązki lasera od płaszczyzny zamocowania skanera do 90 stopni w górę.
- Pomiarysta są wykonywane w odstępach kątowych co 1 stopień lub gęściej, zależnie od typu skanera.



Zasada działania skanera 3D




Figure 4.24: Schematic drawing of the ORS-1 ranging system. (Courtesy of ESP Technologies, Inc.)




Figure 4.25: The ORS-1 ranging system.
(Courtesy of ESP Technologies, Inc.)

coverage. It is driven at 1 to 2 rps by a motor fitted with an integral incremental encoder and an optical indexing sensor that signals the completion of each

Skanery - przykłady

only a single spot of light, but ran into problems due to target absorption and specular reflection.) As an added benefit, the use of two separate beams makes it possible to calculate the speed of moving vehicles to an accuracy of 1.6 km/h (1 mph). In addition, a two-dimensional image (i.e., length and

Table 4.6: Selected specifications for the TreeSense system. (Courtesy of Schwartz Electro-Optics, Inc.)

Parameter	Value	Units
Maximum range	9	m
	30	ft
Accuracy (in % of measured range)	1	%
Wavelength	902	nm
Pulse repetition frequency	15	KHz
Scan rate	29.3	rps
Length	229	mm
	9	in
Width	229	mm
	9	in
Height	115	mm
	4.5	in
Weight	5	lbs
Power	12	V
	12	W




Figure 4.11: Color-coded range image created by the SEO TreeSense system. (Courtesy of Schwartz Electro-Optics, Inc.)

Cechy skanerów laserowych

- Skaner laserowy przekazuje do systemu sterowania robota serie danych o pomiarach odległości od obiektów wokół robota
- Serie są zbierane w stałych odstępach czasu
- W celu dokładnego określenia przestrzennego położenia każdego z punktów pomiarowych niezbędna jest dokładna znajomość położenia i orientacji robota z samolokalizacją.
- Skanery laserowe są coraz częściej stosowane w robotach, ponieważ pomiar za ich pomocą jest dokładniejszy, niż innymi metodami, a ponadto są coraz tańsze.

Skanery laserowe dla robotyki

- Niektóre firmy (np. Hokuyo) rozpoczęły produkcję skanerów laserowych specjalnie do zastosowań robotycznych; urządzenia te charakteryzują się małymi rozmiarami i masą, niewielkim poborem energii elektrycznej oraz wytrzymałością na wstrząsy, szczególnie w porównaniu z ofertą urządzeń, które nie były dedykowane dla robotyki

Specifications	
voltage	5.0 V ± 5 %
Current	0.5 A (Rush current 0.8 A)
Detection Range	0.02 m to approximately 4 m
Laser wavelength	785 nm, Class 1
Scan angle	240°
Scan time	100 ms/scan (10.0 Hz)
Resolution	1 mm
Accuracy	Distance 20 ~ 1000 mm: ±10 mm Distance 1000 ~ 4000 mm: ±1 % of measurement
Angular Resolution	0.36°
Interface	USB 2.0, RS232
Weight	141 gm (5.0 oz)



Skanery laserowe Hokuyo typ URG



Skaner 2D firmy SICK


- Kąt skanowania 270°
- Interfejs EFI do bezpiecznej komunikacji
- Interfejs RS-422 do transmisji w czasie rzeczywistym



- Podczerwień: 905nm
- Wirujący reflektor
- Co 1°
- 75 skanów na sekundę
- Zasięg do 40m (80m)
- Oprogramowanie do nadzoru
- Nie wymaga się zabezpieczeń oczu



Obraz ze skanera



Rys. 6-11: Pomiar krawędzi

Skaner 3D SRI500



- Scan angles azimuth: $\pm 300^\circ$
- Scan angles elevation: $\pm 65^\circ$
- Scan speed V: 500 lines/s max, H: 10000o/s max
- Range: 5 feet to 500 feet
- Laser wavelength: 905 nm
- Average laser power: 1 mW
- Laser interlock: vertical scan mirror encoder
- Scan motors: long life brushless DC
- Azimuth accuracy, platform relative: 1.5 arc-min
- Weight: 35 lb (16kg)
- Power: 50-500 W, scan pattern dependent, 12-28 VDC
- Physical data interface: 100 Base-T Ethernet
- Application data rate: 25.6 Mbit/s at max scan rate



Czujniki wizyjne

- Wykonywane jako pokładowe oraz pozapokładowe.
- Systemy pokładowe mogą się składać z pojedynczej kamery lub zestawu do stereowizji.
- Systemy pozapokładowe to jedna lub kilka kamer, umieszczonych w ten sposób, aby obserwować obszar, po którym porusza się robot (lub zespół robotów) oraz sprzęt komputerowy, który dokonuje przetworzenia obrazu z kamery i przekazuje do robota tylko niezbędne dane, zazwyczaj o położeniu tegoż robota i innych istotnych obiektów.



Czujniki służące do samolokalizacji

- Czujniki GPS (będą omówione później)
- Samolokalizacja zliczeniowa jest możliwa nie tylko na podstawie odometrii, ale również dzięki pomiarowi przemieszczenia robota względem podłożą metodami ultradźwiękowymi, optycznymi lub za pomocą mikrofal.
- Czujniki obserwujące ruch podłożą i obliczające na tej podstawie prędkość robota, działają z wykorzystaniem efektu Dopplera, który występuje w fali odbitej od podłożą



Inne czujniki

- Czujniki param. chemicznych
- Czujniki param. fizycznych
- Czujniki obserwacyjne

